



Elektro Pelkmann GmbH · Postfach 1753 · 59247 Beckum



Pelkmann

59269 Beckum · Neubeckumer Str. 18-22
☎ 0 25 21/93 77-0 · Fax 0 25 21/93 77 33
info@elektro-pelkmann.de · www.elektro-pelkmann.de

Reparaturpauschalen/Wartungspauschalen Kaffeefullautomaten Standhaushaltsgeräte

Premium-Inspektion **89,00 €**

Reinigung, Entkalkung, sowie der Tausch von defekten Dichtungen

Reparatur **169,00 €**

Reinigung, Entkalkung, sowie der Tausch von defekten Dichtungen, Schläuchen und Ventilen

Große Reparatur **229,00 €**

Reinigung, Entkalkung sowie der Tausch von defekten Dichtungen, Schläuchen, Ventilen und größeren Komponenten.

Preise incl. Mwst.

Sollten wir bei der Überprüfung feststellen das eine Reparatur unwirtschaftlich ist, fällt eine Überprüfungspauschale von 35,00 € an.

Ausgenommen von diesen Pauschalpreisen sind Instandsetzungen von Einbaugeräten, sowie der Austausch der Geräteelektronik.

Bankkonten: Sparkasse Beckum-Wadersloh
Nr. 51 003 481 (BLZ 412 500 35)

Volksbank Beckum eG
Nr. 100 605 000 (BLZ 412 600 06)

Postgiro Dortmund
Nr. 755 06-461 (BLZ 440 100 46)

Evtl. Reklamationen erbitten wir sofort nach Erhalt der Ware. Umtausch und Rückgabe nur nach vorheriger Rückfrage und Kostenersatz möglich.
Geschäftsführer: Jürgen Teipen, Gabriele Teipen · HRB: Münster 7663 · USt.-Id.-Nr. DE 123 988 770 · St.-Nr. 304 / 5986 / 1489